

# Ponçeuse - lapidaire



## Principaux dangers



- Risque que des gants, vêtements amples, cheveux longs ou bijoux soient entraînés par la bande ou disque abrasif.
- Projection de poussière ou copeaux de métal.
- Abrasions aux mains dues à des pièces trop petites ou mal tenues.
- Brulures aux mains pour le ponçage de pièces métalliques.

## Règles de sécurité



- Utilisation réservée aux personnes disposant d'une formation adéquate.
- Porter des lunettes de protection.
- Port d'un masque en cas de fort dégagement de poussière.
- Déconseillé de porter des gants. (sauf pour pièces métalliques)
- Ne porter ni bagues, ni montres, ni bracelets.
- Ne pas porter de vêtements amples, en particulier au niveau des manches.
- Cheveux longs : porter un couvre-chef ou un filet à cheveux.
- Ne jamais approcher trop près les doigts de l'abrasif.
- Ne jamais procéder à des mesures, à un nettoyage ou à des réparations lorsque la machine est en marche.

## Informations



- DVD: «Travailler le bois en sécurité et efficacement», [www.suva.ch/travail-bois](http://www.suva.ch/travail-bois)